

Предупреждаем!

Если вы хотите заменить передний редуктор Вам важно знать:

Есть вероятность, что после замены редуктора, останется, либо появится шум на сбросе газа, либо появится вибрация!

Причина этого шума не редуктор, а карданный вал Вашего автомобиля.



Низкий фланец (рестайлинг)

Проблема шума кардана возникает достаточно часто

Высокий фланец (до рестайлинг)

Проблема шума кардана возникает очень редко, но встречается

Причины шума / вибрации (для комплектации рестайлинг):
Конструктивная особенность Вашего кардана - это сложный ШРУС выполняющий функцию шлицевого соединения. При замене редуктора Вам/Мастеру придется отсоединить карданный вал от редуктора. После того как пошевелите кардан (этот ШРУС) он может зашуметь (как раз на сбросе газа).

Рекомендуем не менять редуктор, а заменить карданный вал!

Номер оригинального карданного вала - **27101-67J01**

